

Wartungsprotokoll
Flying Probe Tester MicroCraft EMMA ELX 6146

KW / Datum	Ausgeführte Arbeiten	Getauschte Blades (☒) / Anpressdruck		Unterschrift
50/23 15.12.2023	Probes A + B außer Toleranz → neu eingestellt. Kleine CPC, Funktionstest.	☐ A 16	☐ B 16	B
		☐ C 15	☐ D 16	
02/24 11.1.2024	Funktionstest, kleine CPC Spindeln nachgefettet.	☐ A 15	☐ B 17	B
		☐ C 15	☐ D 15	
14/24 3.4.2024	Probe "D" abgerissen → neu Kleine CPC, Funktionstest.	☐ A 15	☐ B 16	B
		☐ C 14	☒ D 16 ^{3.908.570}	
27/24 2.7.24	Funktionstest, kleine CPC	☐ A 15	☐ B 15	B
		☐ C 14	☐ D 15	
28/24 08.07.2024	Anpressdruck schlecht, Probes nachkalibriert. Kleine CPC, Funktionstest.	☐ A 15	☐ B 15	B
		☐ C 18	☐ D 17	
34/24 23.08.24	Funktionstest + kleine CPC	☐ A 14	☐ B 15	B
		☐ C 17	☐ D 15	
41/24 10.10.24	Tastkopf Kollision A + B, beide ausgetauscht, bei A Lichtschranke getauscht. kleine CPC, Funktionstest.	☒ A ^{2.753.181} 17	☒ B ^{3.988.751} 16	B
		☐ C 18	☐ D 17	
43/24 21.10.24	Tastkopf B abgebrochen. getauscht, kalibriert (kl. CPC) Funktionstest.	☐ A 17	☒ B 17	B
		☐ C 18	☐ D 17	
48/24 25.11.24	Probe B nachgestellt. Kleine CPC, Funktionstest.	☐ A 17	☐ B 16	B
		☐ C 17	☐ D 15	
3/25 16.1.2025	Probe C erneuert, zu schwach Probes neu eingestellt, kleine CPC, Funktionstest. Spindeln nachgefettet.	☐ A 15	☐ B 16	B
		☒ C 16	☐ D 15	
12/25 17.03.25	Taper-Pin-Feder an der unteren Klemmschiene gebrochen - neu. Kleine CPC + Funktionstest.	☐ A 15	☐ B 15	B
		☐ C 16	☐ D 14	
16/25 15.4.25	Probe "B" abgebrochen → neu Probes eingestellt, kleine CPC und Funktionstest.	☐ A 16	☒ B 16	B
		☐ C 15	☐ D 15	
27/25 05.06.2025	Not-Aus-Relais hängt → getrennt Maschine überprüft. Probes neu eingestellt, kleine CPC, Funktionstest.	☐ A 16	☐ B 15	B
		☐ C 16	☐ D 16	